



ЗАЩИТНЫЙ ПОДЪЕМНИК ЗПП-35М

ЗАЩИТНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
ДЛЯ ПОДЪЕМНИКА
ЗАМЕЩЕНИЕ МЕРЫ ОХРАНЫ

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят :

Заземление ЗПП-35М

Штанга ШЗП -35

Сумка

Паспорт

в чехле

1шт

1шт

1шт

1экз.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

1. Заземление состоит из фазных линейных зажимов, заземляющего провода , струбцины для заземления и комплектуется изолирующей штангой ШЗП-35 для наложения заземления на провода РУ.

2. Конструкция заземления соответствует ГОСТ Р51853-2001.

3. Конструкция фазных зажимов и заземляющей струбцины обеспечивает их удобное наложение на провода РУ и на заземляющую шину. Усилие зажатия фазных зажимов и струбцины обеспечивает надежный контакт токоведущих частей РУ с заземляющей Шиной.

4. Принцип работы заземления заключается в заземлении всех токоведущих фаз РУ.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

1 Заземление ЗПП-35М, соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0 - 75 "Изделия Электротехнические. Общие требования безопасности", "Инструкции по применению и испытанию средств защиты используемых в электроустановках" РФ и "Правилам эксплуатации электрозащитных средств" НПАОП 40.1-1.07-01 (ДНАОП 1.1.10-1.07-01).

2. Штанга для наложения заземления марки ШЗП-35 соответствует требованиям безопасности ГОСТ 20494-2001

3. Установка и снятие заземления должно выполняться в диэлектрических перчатках с применением изолирующей штанги.

4. Заземление подлежит осмотру не реже 1-го раза в 3 месяца и после воздействия токов короткого замыкания. При обнаружении механических дефектов контактных соединений, обрыва более 5% проводников, их расплавление, заземление должно быть изъято из эксплуатации.

+25 °C.
относительной влажности 80% при температуре +5°C A0 +40°C и
до 90% при температуре 0°C A0 +40°C и
заземление и рабочие провода изолированы из

6. ХАСЕНЕ

- 8.3. Рабочий заземляющий провод изолированного кабеля со штампом 12 мм на 3-х местах.
- 8.2. Рабочий заземляющий провод изолированного кабеля со штампом 3 мм на 3-х местах.
- 8.1. Изолированные рабочие провода изолированного кабеля со штампом 35 мм на 3-х местах.

8. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛЮБОНТЕВА

- | | |
|--|--|
| Заземление изолированного кабеля со штампом 35 мм на 3-х местах. | Заземление изолированного кабеля со штампом 3 мм на 3-х местах. |
| Заземление изолированного кабеля со штампом 12 мм на 3-х местах. | Заземление изолированного кабеля со штампом 35 мм на 3-х местах. |

7. СНЯТИЕ ПАССОРТОВ О МНЕМКЕ

6. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Заземление переносное и штангу извлечь из чехлов, ознакомиться с паспортами, проверить комплектность, и произвести визуальный контроль на отсутствие механических повреждений на штанге, зажимах, струбцине и соединяющих кабелях.
2. Рабочую часть ввернуть в муфту штанги, проверить работоспособность стыковочного узла, и комплекта в целом.
3. Место для присоединения заземления должно иметь свободный и безопасный доступ.
4. Подсоединить заземляющую струбцину к заземляющей шине и закрепить. Заземляющая струбцина может быть присоединена к металлоконструкциям опоры, заземляющему спуску деревянной опоры или к специальному временному заземлителю - типа ЭЗ-1, вбитому в землю.
5. Поочередно подсоединить винтовые зажимы заземления к шинам РУ.

Внимание!

Во избежание порчи токоведущих шин, поломок фазных и заземляющих винтовых зажимов, необходимо по окончании холостого хода оси зажима, когда он обхватывает шину, затянуть ось еще на 1 оборот, что обеспечит надежный контакт и номинальное значение полного переходного сопротивления (R_k) контактной пары.



БИХОДОМ НАЧАЛОВОЕ ИЗОЛЮБОНТЕВО
ИЗОЛЮБОРАДЕЛА ИЗЕКПНГЕСКИМ ТОВОМ НІЖ
НАСНОПРА МОКЕТ ИПРЕСІН К НОПАКЕННО
НЕСОДІОДЕННЕ ИЗОЛЮБЕННІ НАСНОДІО
ІО БРОДА НАДЕЖНА БІРКЧИЯРДАУМО.
БІНМАДЕІННО НІЖНІЕ НАСНОДІОМНН НАСНОДІ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Заземление переносное для распределительных устройств (далее РУ) типа ЗПП-35М (далее заземление), применяется в качестве основного средства защиты от поражения электрическим током, предназначено для защиты работающих на отключенных участках РУ при непредсмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения.

Рабочие условия эксплуатации заземления :

Температура окружающего воздуха от -45°C до + 45°C.
Относительная влажность воздуха не выше 80% при 20°C.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|-------------|
| 1. Диапазон рабочего напряжения, кВ | от 15 до 35 |
| 2. Сечение заземляющего провода, мм^2 | 25 |
| 3. Длина провода между фазными зажимами, м | 2.5 |
| 4. Длина заземляющего спуска, м | 7 |
| 5. Количество штанг шт. | 1 |
| 6. Количество фаз | 3 |
| 7. Ток термической стойкости, кА /3сек | 4 |
| 8. Ток динамической стойкости, кА | 22 |
| 9. Масса, кг | 5.5 |
| 10. Габаритные размеры (в упаковке), мм: | 340x220x90 |